






Nordostfassade bestehend




Nordostfassade saniert




Südostfassade bestehend





Südostfassade saniert




Südwestfassade bestehend




Südwestfassade saniert




Ansicht




Schnitt Fenster saniert





Grundriss Fenster saniert




Schnitt Fenster Originalzustand




Grundriss Originalzustand




Detail Traufe Originalzustand



Detail Traufe saniert



Detail Ort Originalzustand




Detail Ort saniert


# Viridén + Partner Variante 2a: Energetischer Standard

## Eingangstüre (am Beispiel Haldenstrasse 34)


- Bestehend
- Neu
- Abbruch




Ansicht Eingangstüre




Schnitt Eingangstüre Originalzustand




Grundriss Eingangstüre saniert




Grundriss Eingangstüre Originalzustand



Schnitt Eingangstüre saniert



Nordostfassade bestehend




Nordostfassade saniert




Nordwestfassade bestehend





Nordwestfassade saniert




Südwestfassade bestehend




Südwestfassade saniert




Ansicht




Schnitt Fenster saniert





Grundriss Fenster saniert




Schnitt Fenster Originalzustand




Grundriss Originalzustand




Detail Traufe Originalzustand



Detail Traufe saniert




Detail Ort Originalzustand



Detail Ort saniert


# Viridén + Partner Variante 2a: Energetischer Standard Eingangstüre (am Beispiel Haldenstrasse 44)

- Bestehend
- Neu
- Abbruch




Ansicht Eingangstüre


0m 0.2m 1.0m




Schnitt Eingangstüre Originalzustand




Grundriss Eingangstüre saniert



Grundriss Eingangstüre Originalzustand



Verlängerung bestehende Türeinfassung



Schnitt Eingangstüre saniert

Bestehende Kunststeinstufen







Nordostfassade bestehend




Nordostfassade saniert




Südostfassade bestehend





Südostfassade saniert




Südwestfassade bestehend




Südwestfassade saniert




Ansicht




Schnitt Fenster saniert





Grundriss Fenster saniert




Grundriss Originalzustand




Schnitt Fenster Originalzustand




Detail Traufe Originalzustand




Detail Traufe saniert



Detail Ort Originalzustand




Detail Ort saniert



Ansicht Eingangstüre


0m 0.2m 1.0m




Türeinfassung Kunststein  
Struktur natursteinähnlich

Kunststeinstufen

Schnitt Eingangstüre Originalzustand




Grundriss Eingangstüre saniert




Kunststeingewände  
neu oder versetzt


Kunststeinstufen  
nach Aussen  
versetzt oder neu




Grundriss Eingangstüre Originalzustand



Schnitt Eingangstüre saniert



Nordostfassade bestehend




Nordostfassade saniert




Nordwestfassade bestehend




Nordwestfassade saniert





Südwestfassade bestehend




Südwestfassade saniert




Ansicht




Schnitt Fenster saniert





Grundriss Fenster saniert




Grundriss Originalzustand




Schnitt Fenster Originalzustand




Detail Traufe Originalzustand



Detail Traufe saniert



Detail Ort Originalzustand




Detail Ort saniert


# Viridén + Variante 2b: Standard Plus

## + Partner Eingangstüre (am Beispiel Haldenstrasse 44)


- Bestehend
- Neu
- Abbruch



Ansicht Eingangstüre




Grundriss Eingangstüre saniert



Grundriss Eingangstüre Originalzustand


0m 0.2m 1.0m



Türeinfassung Kunststein  
Struktur natursteinähnlich

Kunststeinstufen

Schnitt Eingangstüre Originalzustand



Kunststeingewände  
neu oder versetzt


Kunststeinstufen  
nach Aussen  
versetzt oder neu

Schnitt Eingangstüre saniert







Nordostfassade bestehend




Nordostfassade saniert



Südostfassade bestehend





Südostfassade saniert




Südwestfassade bestehend




Südwestfassade saniert




Ansicht




Schnitt Fenster saniert




Grundriss Fenster saniert




Grundriss Originalzustand




Schnitt Fenster Originalzustand




Detail Traufe Originalzustand




Detail Traufe saniert



Detail Ort Originalzustand




Detail Ort saniert




Ansicht Eingangstüre


0m 0.2m 1.0m




Schnitt Eingangstüre Originalzustand



Grundriss Eingangstüre saniert




Schnitt Eingangstüre saniert




Grundriss Eingangstüre Originalzustand


0m 0.2m 1.0m




Grundriss Kellerfenster  
Originalzustand





Schnitt Kellerfenster  
Originalzustand




Grundriss Kellerfenster  
saniert




Schnitt Kellerfenster  
saniert




Schnitt Kellerfenster  
Originalzustand



Schnitt Kellerfenster  
(ohne Lichtschacht)  
Originalzustand




Schnitt Kellerfenster  
saniert




Schnitt Kellerfenster  
(ohne Lichtschacht)  
saniert


0m 0.2m 1.0m




Grundriss Kellertüre Originalzustand




Grundriss Kellertüre saniert




Schnitt Kellertüre Originalzustand



Schnitt Kellertüre saniert




Nordostfassade bestehend




Nordostfassade saniert




Nordwestfassade bestehend



Nordwestfassade saniert




Südwestfassade bestehend




Südwestfassade saniert




0m 0.2m 1.0m




Ansicht




Schnitt Fenster saniert



Grundriss Fenster saniert




Grundriss Originalzustand




Schnitt Fenster Originalzustand


0m 0.2m 1.0m




Detail Traufe Originalzustand



Detail Traufe saniert




Detail Ort Originalzustand




Detail Ort saniert


0m 0.5m 2.5m




Schnitt Lukarne Originalzustand




Schnitt Lukarne saniert




Grundriss Lukarne Originalzustand




Grundriss Lukarne saniert



Ansicht Eingangstüre




Grundriss Eingangstüre saniert



Grundriss Eingangstüre Originalzustand


0m 0.2m 1.0m



Türeinfassung Kunststein  
Struktur natursteinähnlich

Kunsteinstufen

Schnitt Eingangstüre Originalzustand




Kunsteingewände  
neu oder versetzt


Kunsteinstufen  
nach Aussen  
versetzt oder neu

Schnitt Eingangstüre saniert


0m 0.2m 1.0m




Grundriss Kellerfenster  
Originalzustand





Schnitt Kellerfenster  
Originalzustand




Grundriss Kellerfenster  
saniert




Schnitt Kellerfenster  
saniert




Schnitt Kellerfenster  
Originalzustand



Schnitt Kellerfenster  
(ohne Lichtschacht)  
Originalzustand




Schnitt Kellerfenster  
saniert




Schnitt Kellerfenster  
(ohne Lichtschacht)  
saniert


0m 0.2m 1.0m




Grundriss Kellertüre Originalzustand



Grundriss Kellertüre saniert



Schnitt Kellertüre Originalzustand



Schnitt Kellertüre saniert